

V genomför gasolkontroll på ca 40% av kontrollbesiktade Husbilar och Husvagnar och vid 3% av besiktningar hittas en eller flera brister. Den brist med mesta anmärkningar är otillräcklig täthet

	2022	2021
Komponent och Brist	Andel av felen	Andel av felen
<b>Fastsättning gasolflaskor</b>		
bristfällig fastsättning	1,8%	1,7%
saknas	0,4%	0,5%
<b>Gasolapparater och komponenter</b>		
påtagligt skadad	1,3%	4,6%
<b>Gasolinstallationens täthet</b>		
kontroll inte utförd	1,1%	1,3%
läckage finns	86,4%	82,7%
<b>Synliga gasolledningar/slangar</b>		
bristfällig fastsättning	0,9%	0,9%
skadad	8,2%	8,2%

	2022		2021	
Per fordonsslag	Andel utförda	Andel med brister	Andel utförda	Andel med brister
<b>Totalt</b>	39,6%	3,1%	40,3%	3,7%
<b>Husvagn</b>	42,3%	4,1%	43,2%	4,8%
<b>Husbil</b>	37,5%	2,3%	37,7%	2,5%