

Observera att antal besiktade A-traktorer i vissa län kan vara lågt och därmed finns en osäkerhet i medelvärden

Utfall kontrollbesiktning A-traktor 0-3500 kg	2023				2022			
	Andel underkända totalt	Andel Underkända utan krav på efterkontroll	Andel underkända med krav på efterkontroll	Andel körförbud	Andel underkända totalt	Andel Underkända utan krav på efterkontroll	Andel underkända med krav på efterkontroll	Andel körförbud
Blekinge län	65,0 %	15,0 %	50,0 %	0,0 %	63,6%	9,1%	54,5%	0,0%
Dalarna län	74,5 %	11,5 %	62,9 %	0,0 %	71,0%	11,9%	58,6%	0,5%
Gotlands län	67,3 %	14,5 %	52,7 %	0,0 %	84,6%	19,2%	65,4%	0,0%
Gävleborgs län	75,5 %	11,3 %	63,5 %	0,6 %	59,6%	9,8%	49,2%	0,5%
Hallands län	79,4 %	7,2 %	72,2 %	0,0 %	74,1%	14,1%	60,0%	0,0%
Jämtlands län	73,0 %	19,0 %	54,0 %	0,0 %	56,3%	9,4%	46,9%	0,0%
Jönköpings län	76,2 %	25,9 %	49,7 %	0,5 %	66,9%	16,9%	50,0%	0,0%
Kalmar län	76,7 %	9,3 %	67,4 %	0,0 %	71,2%	10,6%	60,6%	0,0%
Kronobergs län	77,5 %	11,3 %	66,2 %	0,0 %	63,9%	16,4%	47,5%	0,0%
Norrbottnens län	73,0 %	15,7 %	57,3 %	0,0 %	60,8%	11,5%	48,8%	0,5%
Skåne län	70,4 %	16,8 %	53,1 %	0,6 %	62,5%	14,1%	48,4%	0,0%
Stockholms län	69,0 %	13,2 %	55,3 %	0,6 %	61,9%	13,8%	47,6%	0,5%
Södermanlands län	70,8 %	22,5 %	48,3 %	0,0 %	74,3%	17,1%	57,1%	0,0%
Uppsala län	63,9 %	8,3 %	55,6 %	0,0 %	72,5%	7,2%	65,2%	0,0%
Värmlands län	75,0 %	13,7 %	60,8 %	0,5 %	67,4%	13,0%	52,8%	1,6%
Västerbottens län	71,2 %	16,5 %	54,7 %	0,0 %	66,0%	18,1%	47,0%	0,9%
Västernorrlands län	70,0 %	16,2 %	53,8 %	0,0 %	65,4%	17,1%	48,3%	0,0%
Västmanlands län	79,3 %	17,2 %	62,1 %	0,0 %	55,6%	14,8%	40,7%	0,0%
Västra Götalands län	75,5 %	15,2 %	59,4 %	0,9 %	71,0%	16,1%	54,5%	0,4%
Örebro län	69,5 %	18,8 %	50,0 %	0,6 %	68,2%	14,5%	52,7%	0,9%
Östergötlands län	69,0 %	26,7 %	41,7 %	0,5 %	51,4%	21,9%	28,8%	0,7%
Totalt	72,5 %	15,7 %	56,4 %	0,3 %	65,5%	14,5%	50,6%	0,4%

Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar A-traktor 0-3500 kg	2023				2022			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
1. Stomme	14,69%	14,53%	0,16%	0,00%	14,65%	14,45%	0,20%	0,00%
2. Hjulsystem	41,94%	36,32%	0,26%	5,35%	41,33%	34,57%	0,26%	6,51%
3. Drivsystem	18,81%	6,81%	0,03%	11,98%	18,05%	6,51%	0,00%	11,54%
4. Bromssystem	47,56%	44,79%	0,05%	2,72%	43,33%	40,42%	0,20%	2,71%
5. Styrssystem	13,00%	12,66%	0,03%	0,32%	11,35%	11,15%	0,07%	0,13%
6. Karosseri	7,04%	3,80%	0,00%	3,24%	6,15%	3,76%	0,00%	2,39%
7. Kommunikation	85,99%	23,42%	0,00%	62,57%	73,48%	18,54%	0,00%	54,94%
9. Övrigt	13,93%	8,89%	0,00%	3,01%	14,29%	6,25%	0,00%	3,83%

Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar A-traktor 0-3500 kg	2023				2022			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
7.1.3 Huvudstrålkastare för hel- och halvljus	27,51%	9,81%	0,00%	17,70%	24,69%	8,31%	0,00%	16,38%
4.7.1 Parkeringsbroms Bromsfunktion	17,59%	17,59%	0,00%	0,00%	15,86%	15,86%	0,00%	0,00%
2.3.4 Spindel	12,66%	12,61%	0,05%	0,00%	13,73%	13,73%	0,00%	0,00%
7.2.1 Positionsl lykta	13,08%	0,90%	0,00%	12,19%	13,18%	0,72%	0,00%	12,46%
4.4.1 Bromsledning	10,84%	10,82%	0,03%	0,00%	11,02%	10,92%	0,10%	0,00%
4.2.4 Färdbroms hjulbroms	12,13%	9,60%	0,00%	2,53%	9,61%	7,19%	0,03%	2,39%
5.2.2 Styrled	10,68%	10,34%	0,03%	0,32%	9,39%	9,22%	0,03%	0,13%
7.3.1 Körriktningsvisare	10,55%	1,03%	0,00%	9,52%	8,99%	0,69%	0,00%	8,31%
2.1.3 Hjulager	7,25%	4,19%	0,03%	3,03%	6,80%	4,02%	0,00%	2,78%
2.2.1 Fjädring	7,65%	7,52%	0,13%	0,00%	6,80%	6,57%	0,23%	0,00%
3.1.3 Avgassystem	7,04%	1,74%	0,00%	5,30%	6,67%	1,37%	0,00%	5,30%
9.3.2 Ändring	5,91%	4,01%	0,00%	0,00%	6,15%	2,09%	0,00%	0,00%
7.1.1 Rengörare	6,07%	4,30%	0,00%	1,77%	5,72%	3,86%	0,00%	1,86%
1.1.1 Ram	5,51%	5,46%	0,05%	0,00%	5,69%	5,59%	0,10%	0,00%
4.2.1 Färdbroms bromskraftfördelning	5,57%	5,57%	0,00%	0,00%	5,69%	5,69%	0,00%	0,00%
7.3.2 Stopplykta	5,94%	1,53%	0,00%	4,41%	4,84%	1,24%	0,00%	3,60%
2.1.1 Däck	5,35%	3,88%	0,00%	1,48%	4,81%	2,98%	0,00%	1,83%
3.1.4 El-System	4,96%	0,66%	0,00%	4,30%	4,55%	0,65%	0,00%	3,89%
7.2.4 Reflex	7,41%	1,93%	0,00%	5,49%	3,70%	0,82%	0,00%	2,88%
1.1.2 Balkprofil	3,96%	3,96%	0,00%	0,00%	3,60%	3,60%	0,00%	0,00%
9.1.1 Kulkoppling	3,88%	3,88%	0,00%	0,00%	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%
7.1.4 Dimstrålkastare	4,33%	3,82%	0,00%	0,50%	3,14%	2,71%	0,00%	0,43%
6.1.5 Ruta	3,67%	1,06%	0,00%	2,61%	3,11%	1,37%	0,00%	1,73%
3.1.2 Bränslesystem	3,27%	3,09%	0,03%	0,16%	3,01%	2,98%	0,00%	0,03%
1.2.1 Infästning Hjulsystem	2,98%	2,88%	0,11%	0,00%	2,98%	2,88%	0,10%	0,00%
7.3.4 Varningstriangel	4,30%	0,00%	0,00%	4,30%	2,94%	0,00%	0,00%	2,94%
7.3.3 Signalanordning	3,30%	0,00%	0,00%	3,30%	2,84%	0,07%	0,00%	2,78%
2.3.1 Axel	2,93%	2,93%	0,00%	0,00%	2,65%	2,58%	0,00%	0,07%
2.3.3 Länkkarm	2,37%	2,35%	0,03%	0,00%	2,32%	2,32%	0,00%	0,00%
9.3.1 Identitet	1,71%	0,00%	0,00%	1,64%	2,22%	0,00%	0,00%	2,09%
3.1.1 Motor	2,24%	0,18%	0,00%	2,06%	2,13%	0,03%	0,00%	2,09%
2.2.3 Stötdämpare	1,87%	1,08%	0,00%	0,79%	1,99%	0,82%	0,00%	1,18%
7.2.7 Annan Lykta	1,66%	0,08%	0,00%	1,58%	1,99%	0,03%	0,00%	1,96%
6.2.1 Bilbälte	1,56%	1,56%	0,00%	0,00%	1,64%	1,64%	0,00%	0,00%
3.2.2 Kraftöverföring	1,06%	1,00%	0,00%	0,05%	1,44%	1,37%	0,00%	0,07%
7.1.2 Bäckspegel	1,61%	0,00%	0,00%	1,61%	1,28%	0,10%	0,00%	1,18%
9.1.6 Släpvagnskontakt	1,08%	0,00%	0,00%	1,08%	1,28%	0,00%	0,00%	1,28%
5.1.4 Styrväxel	1,61%	1,61%	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%	0,00%	0,00%
9.2.1 Utskjutande Detalj	1,06%	0,76%	0,00%	0,29%	0,98%	0,52%	0,00%	0,46%
1.2.6 Infästning Kopplingsanordning	0,82%	0,82%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	0,00%	0,00%
2.2.4 Fjäderben	1,06%	1,06%	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%	0,00%	0,00%
2.1.2 Hjul/Fälg	0,40%	0,34%	0,00%	0,05%	0,69%	0,03%	0,00%	0,65%