

Kontrollbesiktning Släp 0-3500 kg, Bromsat och Obromsat (exl husvagn)	2022				2021			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar per komponent (De med högst antal anmärkningar)								
7.2.1 Positionslykta	7,26%	0,52%	0,00%	6,74%	6,93%	0,51%	0,00%	0,00%
4.2.1 Färdbröms bromskraftfördelning	6,73%	6,73%	0,00%	0,00%	7,27%	7,27%	0,00%	5,33%
7.3.2 Stopplykta	6,69%	1,55%	0,00%	5,14%	7,01%	1,68%	0,00%	6,42%
4.2.3 Färdbröms Rörelsereserv	6,54%	6,37%	0,17%	0,00%	6,84%	6,69%	0,15%	0,00%
7.2.4 Reflex	5,57%	0,63%	0,00%	4,94%	5,96%	0,61%	0,00%	5,34%
2.1.3 Hjullager	5,38%	5,04%	0,02%	0,32%	5,43%	5,17%	0,01%	0,25%
7.2.2 Sidomarkering	4,53%	0,51%	0,00%	4,02%	5,21%	0,56%	0,00%	4,65%
7.3.1 Körriktningsvisare	4,00%	0,55%	0,00%	3,44%	4,21%	0,55%	0,00%	3,65%
4.2.4 Färdbröms Hjulbroms	3,85%	2,91%	0,92%	0,01%	4,13%	3,13%	0,99%	0,01%
2.1.1 Däck	2,17%	1,64%	0,00%	0,52%	2,07%	1,48%	0,00%	0,00%
9.1.7 Kulhandske	2,01%	2,01%	0,00%	0,00%	2,37%	2,37%	0,00%	0,00%
4.5.3 Färdbröms påskjutsanordning	1,84%	1,82%	0,02%	0,00%	2,17%	2,15%	0,02%	0,59%
9.1.6 Släpvagnskontakt	1,84%	0,00%	0,00%	1,84%	1,99%	0,00%	0,00%	1,99%
7.2.3 Skyttlykta	1,71%	0,04%	0,00%	1,66%	1,80%	0,04%	0,00%	1,76%
4.7.1 Parkeringsbroms Bromsfunktion	1,67%	1,67%	0,00%	0,00%	1,58%	1,58%	0,00%	0,00%
6.3.1 Lastutrymme	1,50%	0,79%	0,00%	0,70%	1,46%	0,82%	0,00%	0,64%
4.2.6 Katastrofbroms	0,85%	0,85%	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%	0,00%	0,00%
9.3.1 Identitet	0,65%	0,00%	0,00%	0,57%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1 Axel	0,49%	0,49%	0,00%	0,00%	0,65%	0,64%	0,00%	0,50%
2.2.1 Fjädring	0,38%	0,38%	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%	0,00%	0,00%
1.2.1 Infästning Hjulsystem	0,37%	0,37%	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	0,00%	0,00%
1.1.2 Balkprofil	0,26%	0,26%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%
4.7.2 Parkeringsbroms Transmission	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	0,00%	0,00%
9.1.9 Dragstång	0,21%	0,20%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%
6.1.4 Stänkskydd	0,19%	0,09%	0,00%	0,10%	0,19%	0,07%	0,00%	0,00%
4.1.1 Färdbröms Retardation	0,15%	0,14%	0,01%	0,00%	0,20%	0,19%	0,01%	0,12%

Kontrollbesiktning Släp 0-3500 kg, Obromsat (exl husvagn)	2022				2021			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar per komponent (De med högst antal anmärkningar)								
2.1.3 Hjullager	8,92%	8,79%	0,01%	0,12%	9,28%	9,15%	0,02%	0,11%
7.2.1 Positionslykta	7,11%	0,57%	0,00%	6,54%	6,82%	0,50%	0,00%	6,32%
7.3.2 Stopplykta	6,30%	1,47%	0,00%	4,83%	6,60%	1,51%	0,00%	5,10%
7.2.4 Reflex	5,47%	0,72%	0,00%	4,75%	5,95%	0,76%	0,00%	5,20%
7.2.2 Sidomarkering	4,23%	0,40%	0,00%	3,83%	5,21%	0,42%	0,00%	4,79%
7.3.1 Körriktningsvisare	3,43%	0,45%	0,00%	2,98%	3,83%	0,53%	0,00%	3,29%
2.1.1 Däck	1,90%	1,64%	0,00%	0,26%	1,59%	1,26%	0,00%	0,33%
9.1.6 Släpvagnskontakt	1,70%	0,00%	0,00%	1,70%	1,79%	0,00%	0,00%	1,79%
9.1.7 Kulhandske	1,50%	1,50%	0,00%	0,00%	1,85%	1,85%	0,00%	0,00%
6.3.1 Lastutrymme	1,06%	0,48%	0,00%	0,58%	1,03%	0,42%	0,01%	0,61%
7.2.3 Skyttlykta	0,95%	0,04%	0,00%	0,90%	0,88%	0,04%	0,00%	0,84%
9.3.1 Identitet	0,37%	0,00%	0,00%	0,30%	0,42%	0,00%	0,00%	0,33%
9.1.9 Dragstång	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%
1.2.1 Infästning Hjulsystem	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%
6.1.4 Stänkskydd	0,18%	0,06%	0,00%	0,13%	0,15%	0,03%	0,00%	0,12%
2.3.1 Axel	0,18%	0,18%	0,00%	0,00%	0,22%	0,21%	0,00%	0,00%

Kontrollbesiktning Släp 0-3500 kg, bromsat (exl husvagn)	2022				2021			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar per komponent (De med högst antal anmärkningar)								
4.2.1 Färdbröms bromskraftfördelning	9,59%	9,59%	0,00%	0,00%	10,12%	10,12%	0,00%	0,00%
4.2.3 Färdbröms Rörelsereserv	9,32%	9,08%	0,24%	0,00%	9,51%	9,31%	0,21%	0,00%
7.2.1 Positionslykta	7,32%	0,49%	0,00%	6,83%	6,97%	0,51%	0,00%	6,45%
7.3.2 Stopplykta	6,86%	1,58%	0,00%	5,28%	7,16%	1,74%	0,00%	5,42%
7.2.4 Reflex	5,61%	0,59%	0,00%	5,02%	5,96%	0,56%	0,00%	5,40%
4.2.4 Färdbröms Hjulbroms	5,49%	4,16%	1,32%	0,01%	5,75%	4,36%	1,37%	0,02%
7.2.2 Sidomarkering	4,65%	0,55%	0,00%	4,10%	5,21%	0,62%	0,00%	4,59%
7.3.1 Körriktningsvisare	4,24%	0,60%	0,00%	3,64%	4,36%	0,56%	0,00%	3,80%
2.1.3 Hjullager	3,87%	3,45%	0,02%	0,40%	3,93%	3,62%	0,01%	0,30%
4.5.3 Färdbröms påskjutsanordning	2,62%	2,59%	0,03%	0,00%	3,01%	2,98%	0,03%	0,00%
4.7.1 Parkeringsbroms Bromsfunktion	2,37%	2,37%	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%	0,00%	0,00%
2.1.1 Däck	2,28%	1,65%	0,00%	0,63%	2,26%	1,56%	0,00%	0,70%
9.1.7 Kulhandske	2,23%	2,22%	0,00%	0,00%	2,58%	2,57%	0,00%	0,00%
7.2.3 Skyttlykta	2,03%	0,04%	0,00%	1,99%	2,16%	0,04%	0,00%	2,12%
9.1.6 Släpvagnskontakt	1,90%	0,00%	0,00%	1,90%	2,07%	0,00%	0,00%	2,07%
6.3.1 Lastutrymme	1,69%	0,93%	0,00%	0,76%	1,63%	0,98%	0,00%	0,65%
4.2.6 Katastrofbroms	1,21%	1,21%	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%	0,00%	0,00%
9.3.1 Identitet	0,76%	0,00%	0,00%	0,69%	0,65%	0,00%	0,00%	0,57%
2.3.1 Axel	0,63%	0,63%	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%	0,00%	0,00%
2.2.1 Fjädring	0,49%	0,49%	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
1.2.1 Infästning Hjulsystem	0,43%	0,43%	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%
1.1.2 Balkprofil	0,32%	0,32%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	0,00%	0,00%
4.7.2 Parkeringsbroms Transmission	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	0,00%	0,00%
4.1.1 Färdbröms Retardation	0,22%	0,20%	0,02%	0,00%	0,27%	0,26%	0,01%	0,00%
9.1.9 Dragstång	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%
6.1.4 Stänkskydd	0,19%	0,10%	0,00%	0,09%	0,21%	0,08%	0,00%	0,13%
1.1.1 Ram	0,18%	0,18%	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%