

Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar Lätt Lastbil	2022				2021			
	Komponent	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud
7.1.3 Huvudstrålkastare för hel- och halvljus	9,26%	2,63%	0,00%	6,63%	8,63%	2,45%	0,00%	6,18%
7.2.1 Positionsslykta	7,56%	0,19%	0,00%	7,37%	8,00%	0,21%	0,00%	7,79%
4.7.1 Parkeringsbroms Bromsfunktion	6,46%	6,46%	0,00%	0,00%	6,34%	6,34%	0,00%	0,00%
4.2.4 Färdbröms Hjulbroms	6,06%	4,24%	0,01%	1,81%	5,98%	4,01%	0,00%	1,97%
7.3.2 Stopplykta	5,65%	0,65%	0,00%	5,00%	5,40%	0,60%	0,00%	4,81%
4.4.1 Bromsledning	4,53%	4,49%	0,04%	0,00%	4,36%	4,32%	0,04%	0,00%
7.2.3 Skyttlykta	4,37%	0,02%	0,00%	4,34%	4,55%	0,03%	0,00%	4,52%
2.3.4 Spindel	4,17%	4,16%	0,01%	0,00%	4,15%	4,14%	0,01%	0,00%
6.1.5 Ruta	4,07%	0,20%	0,00%	3,87%	4,19%	0,20%	0,00%	3,99%
7.3.4 Varningstriangel	3,41%	0,00%	0,00%	3,41%	3,24%	0,00%	0,00%	3,24%
5.2.2 Styrled	3,37%	3,37%	0,01%	0,00%	3,25%	3,24%	0,00%	0,00%
7.1.1 Rengörare	3,23%	1,61%	0,00%	1,63%	4,06%	1,15%	0,00%	2,91%
7.3.1 Körriktningsvisare	2,83%	0,29%	0,00%	2,54%	2,86%	0,28%	0,00%	2,58%
4.2.1 Färdbröms bromskraftfördelning	2,47%	2,47%	0,00%	0,00%	2,63%	2,63%	0,00%	0,00%
30.1.9 Omborrdiagnosystem(obd)	2,25%	2,25%	0,00%	0,00%	1,92%	1,92%	0,00%	0,00%
2.2.1 Fjädring	2,09%	1,99%	0,10%	0,00%	1,67%	1,62%	0,06%	0,00%
2.1.3 Hjulager	2,03%	1,57%	0,01%	0,45%	1,67%	1,51%	0,01%	0,16%
2.1.1 Däck	1,81%	1,00%	0,00%	0,81%	1,68%	0,82%	0,00%	0,86%
7.2.4 Reflex	1,58%	0,13%	0,00%	1,45%	1,43%	0,09%	0,00%	1,34%
3.1.3 Avgassystem	1,51%	0,82%	0,00%	0,68%	1,63%	0,90%	0,00%	0,73%
9.3.1 Identitet	1,38%	0,00%	0,00%	1,28%	1,33%	0,00%	0,00%	1,23%
1.1.2 Balkprofil	1,08%	1,08%	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%	0,00%	0,00%
6.2.3 Utrustning Invändig	1,03%	1,03%	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%
7.1.4 Dimstrålkastare	1,02%	0,80%	0,00%	0,22%	0,90%	0,74%	0,00%	0,16%
7.2.2 Sidomarkering	1,00%	0,12%	0,00%	0,88%	1,13%	0,14%	0,00%	0,99%
30.3.1 Miljökontroll Mätning	0,97%	0,97%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	0,00%	0,00%
3.1.4 El-System	0,89%	0,07%	0,00%	0,82%	0,80%	0,07%	0,00%	0,73%
3.1.1 Motor	0,83%	0,02%	0,00%	0,81%	0,76%	0,02%	0,00%	0,75%
9.1.6 Släpvagnskontakt	0,80%	0,00%	0,00%	0,80%	0,92%	0,00%	0,00%	0,92%
7.3.3 Signalanordning	0,78%	0,00%	0,00%	0,77%	0,75%	0,00%	0,00%	0,74%
4.5.2 Abs-System	0,67%	0,67%	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	0,00%	0,00%
1.1.1 Ram	0,65%	0,65%	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	0,00%	0,00%
7.2.7 Annan Lykta	0,62%	0,00%	0,00%	0,62%	0,63%	0,03%	0,00%	0,60%
7.1.2 Backspegel	0,60%	0,00%	0,00%	0,60%	0,61%	0,00%	0,00%	0,61%
3.1.2 Bränslesystem	0,59%	0,57%	0,00%	0,01%	0,62%	0,60%	0,00%	0,02%
2.3.1 Axel	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%
2.2.3 Stötdämpare	0,51%	0,35%	0,00%	0,16%	0,50%	0,33%	0,00%	0,17%
6.1.2 Främre Huv	0,41%	0,15%	0,00%	0,27%	0,40%	0,13%	0,00%	0,27%
6.2.1 Bilbälte	0,41%	0,39%	0,00%	0,00%	0,35%	0,34%	0,00%	0,00%