

Kontrollbesiktning Buss T över 3500 kg	2024				2023			
	Andel underkända totalt	Andel Underkända utan krav på efterkontroll	Andel underkända med krav på efterkontroll	Andel körförbud	Andel underkända totalt	Andel Underkända utan krav på efterkontroll	Andel underkända med krav på efterkontroll	Andel körförbud
3501 - 10000 kg	52,9 %	9,9 %	42,6 %	0,3 %	49,9 %	10,2 %	39,8 %	0,0 %
From 10 001 kg	43,8 %	10,8 %	33,0 %	0,1 %	41,6 %	10,3 %	31,3 %	0,0 %
<b>Totalt</b>	<b>45,7 %</b>	<b>10,6 %</b>	<b>34,9 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>43,2 %</b>	<b>10,3 %</b>	<b>32,9 %</b>	<b>0,0 %</b>

Kontrollbesiktning Buss T över 3500 kg	
År	Andel underkända totalt
2018	37,9 %
2019	38,9 %
2020	33,4 %
2021	33,2 %
2022	38,5 %
2023	43,2 %
2024	45,7 %

Kontrollbesiktning Buss T över 3500 kg Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar	2024				2023			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
1. Stomme	1,8%	1,8%	0,0%	0,0%	1,2%	1,2%	0,0%	0,0%
2. Hjulsystem	8,8%	7,4%	0,0%	1,3%	9,3%	7,7%	0,0%	1,5%
3. Drivsystem	1,2%	0,5%	0,0%	0,7%	1,1%	0,6%	0,0%	0,5%
4. Bromssystem	20,4%	20,2%	0,1%	0,0%	19,7%	19,4%	0,0%	0,2%
5. Styrssystem	4,6%	4,5%	0,0%	0,0%	4,9%	4,9%	0,0%	0,0%
6. Karosseri	12,7%	4,2%	0,0%	8,4%	10,2%	3,1%	0,0%	7,1%
7. Kommunikation	29,9%	7,0%	0,0%	22,8%	26,3%	6,3%	0,0%	20,1%
8. Instrumentering	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Övrigt	4,1%	1,2%	0,0%	2,7%	3,8%	0,8%	0,0%	2,9%
30. Miljökontroll	3,3%	3,3%	0,0%	0,0%	2,2%	2,2%	0,0%	0,0%
13. Brandskyddskontroll av buss	23,0%	22,2%	0,1%	0,7%	19,2%	18,7%	0,0%	0,6%

Kontrollbesiktning Buss T 3500 - 10000 kg Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar	2024				2023			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
1. Stomme	1,3%	1,3%	0,0%	0,0%	1,1%	1,1%	0,0%	0,0%
2. Hjulsystem	10,7%	9,3%	0,1%	1,3%	10,3%	7,8%	0,0%	2,5%
3. Drivsystem	1,9%	1,3%	0,0%	0,6%	1,4%	1,0%	0,0%	0,5%
4. Bromssystem	30,0%	29,7%	0,2%	0,1%	29,4%	28,2%	0,0%	1,2%
5. Styrssystem	3,3%	3,3%	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	0,0%
6. Karosseri	12,2%	4,7%	0,0%	7,0%	9,3%	4,2%	0,0%	5,0%
7. Kommunikation	28,3%	5,7%	0,0%	22,6%	24,5%	3,7%	0,0%	20,8%
8. Instrumentering	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Övrigt	2,1%	1,2%	0,0%	0,9%	1,8%	0,4%	0,0%	1,3%
30. Miljökontroll	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
13. Brandskyddskontroll av buss	30,8%	29,3%	0,1%	1,4%	26,2%	24,6%	0,0%	1,6%

Kontrollbesiktning Buss T över 10000 kg Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar	2024				2023			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
1. Stomme	1,9%	1,9%	0,0%	0,0%	1,2%	1,2%	0,0%	0,0%
2. Hjulsystem	8,3%	6,9%	0,0%	1,3%	9,1%	7,7%	0,1%	1,3%
3. Drivsystem	1,0%	0,3%	0,0%	0,7%	1,0%	0,5%	0,0%	0,5%
4. Bromssystem	17,9%	17,8%	0,1%	0,0%	17,4%	17,4%	0,0%	0,0%
5. Styrssystem	4,9%	4,8%	0,0%	0,1%	5,6%	5,5%	0,0%	0,0%
6. Karosseri	12,8%	4,0%	0,0%	8,7%	10,4%	2,8%	0,0%	7,6%
7. Kommunikation	30,3%	7,4%	0,0%	22,9%	26,8%	6,9%	0,0%	19,9%
8. Instrumentering	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Övrigt	4,7%	1,2%	0,0%	3,2%	4,3%	0,9%	0,0%	3,2%
30. Miljökontroll	4,0%	4,0%	0,0%	0,0%	2,7%	2,7%	0,0%	0,0%
13. Brandskyddskontroll av buss	21,0%	20,4%	0,1%	0,5%	17,6%	17,3%	0,0%	0,3%



9.3.1 Identitet	3,37%	0,00%	0,00%	3,07%	3,27%	0,00%	0,00%	3,13%
4.2.4 Färdbröms hjulbröms	2,92%	2,92%	0,00%	0,00%	3,52%	3,52%	0,00%	0,00%
7.2.1 Positionsljycta	2,74%	0,03%	0,00%	2,71%	2,38%	0,08%	0,00%	2,29%
7.3.1 Körriktningsvisare	2,62%	0,18%	0,00%	2,44%	2,85%	0,25%	0,00%	2,60%
6.2.1 Bilbäfte	2,47%	2,47%	0,00%	0,00%	1,82%	1,82%	0,00%	0,00%
4.4.1 Brömsledning	2,30%	2,27%	0,03%	0,00%	1,57%	1,57%	0,00%	0,00%
2.3.3 Länkar	2,24%	2,24%	0,00%	0,00%	2,18%	2,15%	0,03%	0,00%
2.1.1 Däck	2,00%	0,89%	0,00%	1,10%	1,82%	0,84%	0,00%	0,98%
4.4.6 Brömsystem uttag	1,97%	1,97%	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%	0,00%	0,00%
13.1.4 El-system	1,73%	1,64%	0,00%	0,09%	1,85%	1,79%	0,00%	0,06%
7.1.4 Dimstrålkastare	1,55%	1,49%	0,00%	0,06%	1,29%	1,15%	0,00%	0,14%
7.2.4 Reflex	1,49%	0,03%	0,00%	1,46%	1,59%	0,06%	0,00%	1,54%
4.6.1 Färdbröms tryckluftsystem	1,46%	1,43%	0,00%	0,03%	1,34%	1,34%	0,00%	0,00%
7.3.2 Stopplycta	1,40%	0,21%	0,00%	1,19%	1,26%	0,22%	0,00%	1,03%
7.2.3 Skylthlycta	1,25%	0,00%	0,00%	1,25%	0,70%	0,00%	0,00%	0,70%
2.2.1 Fjädring	1,13%	1,10%	0,03%	0,00%	1,93%	1,93%	0,00%	0,00%
1.1.2 Balkprofil	1,04%	1,04%	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00%	0,00%
2.3.5 Spindelstapp	1,01%	1,01%	0,00%	0,00%	1,40%	1,37%	0,03%	0,00%
4.5.2 Abs-system	0,98%	0,98%	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	0,00%	0,00%
4.1.1 Färdbröms retardation	0,86%	0,83%	0,03%	0,00%	0,34%	0,34%	0,00%	0,00%
9.1.1 Kulkoppling	0,83%	0,83%	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%
2.1.3 Hjulager	0,81%	0,78%	0,00%	0,03%	0,90%	0,78%	0,00%	0,11%
6.2.2 Förar/Passagerarplats	0,81%	0,57%	0,00%	0,24%	0,50%	0,22%	0,00%	0,28%
4.4.4 Brömscylinder	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%	0,00%	0,00%
7.1.1 Rengörare	0,75%	0,60%	0,00%	0,15%	0,76%	0,50%	0,00%	0,25%
80.1.4 Avbruten besiktning överredskontroll	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
13.1.6 Hydraulsystem	0,72%	0,72%	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	0,00%	0,00%
1.1.1 Ram	0,63%	0,63%	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%
4.2.2 Färdbröms systemfunktion	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%
7.3.4 Varningstriangel	0,57%	0,00%	0,00%	0,57%	0,56%	0,00%	0,00%	0,56%
13.1.2 Bränslesystem	0,54%	0,51%	0,03%	0,00%	0,84%	0,78%	0,00%	0,06%
2.2.3 Stötdämpare	0,51%	0,33%	0,00%	0,18%	0,45%	0,22%	0,00%	0,22%
4.4.5 Brömsventil	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
5.1.4 Styrväxel	0,42%	0,36%	0,00%	0,06%	0,31%	0,28%	0,00%	0,03%