

	2022			
Utfall kontrollbesiktning personbil				
Län	Andel underkända totalt	Andel Underkända utan krav på efterkontroll	Andel underkända med krav på efterkontroll	Andel körförbud
Blekinge län	34,5%	9,9%	24,5%	0,1%
Dalarna län	35,7%	10,9%	24,7%	0,1%
Gotlands län	30,9%	14,6%	16,3%	0,0%
Gävleborgs län	35,3%	11,9%	23,1%	0,3%
Hallands län	33,9%	11,9%	21,8%	0,2%
Jämtlands län	36,4%	15,3%	21,1%	0,1%
Jönköpings län	33,7%	10,0%	23,7%	0,1%
Kalmar län	34,4%	10,2%	24,0%	0,2%
Kronobergs län	35,1%	11,3%	23,8%	0,1%
Norrbottnens län	33,7%	14,0%	19,7%	0,1%
Skåne län	31,0%	11,5%	19,5%	0,1%
Stockholms län	31,1%	11,7%	19,2%	0,1%
Södermanlands län	36,5%	10,9%	25,5%	0,1%
Uppsala län	32,9%	10,2%	22,6%	0,1%
Värmlands län	39,7%	10,8%	28,6%	0,2%
Västerbottens län	38,1%	13,8%	24,1%	0,3%
Västernorrlands län	37,8%	11,7%	25,9%	0,3%
Västmanlands län	28,8%	10,2%	18,5%	0,1%
Västra Götalands län	31,7%	11,7%	19,9%	0,1%
Örebro län	32,2%	10,2%	21,8%	0,1%
Östergötlands län	30,6%	10,8%	19,6%	0,2%
Totalt	33,3%	11,6%	21,6%	0,1%



Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar personbil	2022			
System	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
1. Stomme	1,14%	1,14%	0,01%	0,00%
2. Hjulsystem	8,58%	7,49%	0,11%	0,98%
3. Drivsystem	3,23%	1,51%	0,00%	1,72%
4. Bromssystem	13,37%	11,70%	0,04%	1,63%
5. Styrsystem	2,10%	2,09%	0,00%	0,00%
6. Karosseri	2,75%	1,44%	0,00%	1,10%
7. Kommunikation	25,37%	4,52%	0,00%	20,84%
8. Instrumentering	0,04%	0,03%	0,00%	0,01%
9. Övrigt	2,55%	1,96%	0,00%	0,58%
30. Miljökontroll	3,38%	3,38%	0,00%	0,00%

Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar personbil	2022			
	Komponent	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud
2.2.1 Fjädring	1,73%	1,64%	0,09%	0,00%
4.4.1 Bromsledning	2,32%	2,30%	0,03%	0,00%
4.2.4 Färbroms Hjulbroms	4,74%	3,16%	0,01%	1,58%
2.3.3 Länkarm	0,58%	0,58%	0,01%	0,00%
2.3.4 Spindelled	2,35%	2,35%	0,00%	0,00%
2.1.1 Däck	1,62%	1,02%	0,00%	0,59%
2.1.3 Hjullager	1,33%	0,96%	0,00%	0,37%
5.2.2 Styrled	1,87%	1,87%	0,00%	0,00%
3.1.3 Avgassystem	1,70%	1,09%	0,00%	0,61%
2.3.1 Axel	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%
1.1.2 Balkprofil	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%
3.1.1 Motor	0,60%	0,01%	0,00%	0,59%
4.7.1 Parkeringsbroms Bromsfunktion	4,02%	4,02%	0,00%	0,00%
7.1.3 Huvudstrålkastare för hel- och halvt	8,49%	2,44%	0,00%	6,05%
9.1.1 Kulkoppling	1,76%	1,76%	0,00%	0,00%
4.2.1 Färbroms bromskraftfördelning	1,61%	1,61%	0,00%	0,00%
30.1.9 Omborddiagnosystem(obd)	1,52%	1,52%	0,00%	0,00%
30.2.2 Avgaser Förhöjd Tomgång	1,06%	1,06%	0,00%	0,00%
7.1.4 Dimstrålkastare	1,25%	1,03%	0,00%	0,22%
6.2.3 Utrustning Invändig	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%
30.2.1 Tomgång	0,57%	0,57%	0,00%	0,00%
7.1.1 Rengörare	1,65%	0,57%	0,00%	1,09%
6.2.1 Bilbälte	0,44%	0,40%	0,00%	0,00%
7.3.2 Stopplykta	1,86%	0,23%	0,00%	1,63%
6.1.5 Ruta	1,04%	0,11%	0,00%	0,94%
7.2.1 Positionskykta	5,39%	0,10%	0,00%	5,29%
7.3.1 Körriktningsvisare	2,57%	0,10%	0,00%	2,47%
7.2.4 Reflex	0,43%	0,04%	0,00%	0,40%
3.1.4 El-System	0,51%	0,03%	0,00%	0,48%
7.2.3 Skyttykta	1,93%	0,01%	0,00%	1,93%
7.3.4 Varningstriangel	1,02%	0,00%	0,00%	1,02%

	2021			
Utfall kontrollbesiktning personbil				
Län	Andel underkända totalt	Andel Underkända utan krav på efterkontroll	Andel underkända med krav på efterkontroll	Andel körförbud
Blekinge län	31,8%	10,8%	20,9%	0,1%
Dalarna län	34,8%	11,6%	23,1%	0,1%
Gotlands län	31,9%	16,2%	15,7%	0,0%
Gävleborgs län	34,9%	12,4%	22,3%	0,2%
Hallands län	34,0%	12,7%	21,1%	0,2%
Jämtlands län	37,8%	16,6%	21,1%	0,0%
Jönköpings län	33,5%	10,9%	22,6%	0,1%
Kalmar län	37,2%	11,5%	25,4%	0,2%
Kronobergs län	33,7%	12,1%	21,5%	0,2%
Norrbottnens län	35,3%	15,4%	19,8%	0,1%
Skåne län	31,6%	12,2%	19,3%	0,1%
Stockholms län	31,2%	12,0%	19,1%	0,1%
Södermanlands län	33,9%	10,9%	22,8%	0,2%
Uppsala län	32,4%	11,0%	21,3%	0,1%
Värmlands län	40,3%	11,2%	28,9%	0,2%
Västerbottens län	38,2%	14,2%	23,9%	0,2%
Västernorrlands län	39,0%	12,2%	26,6%	0,2%
Västmanlands län	30,2%	11,4%	18,7%	0,1%
Västra Götalands län	31,1%	11,7%	19,2%	0,1%
Örebro län	31,1%	10,7%	20,3%	0,1%
Östergötlands län	31,2%	12,0%	19,0%	0,2%
Totalt	33,4%	12,2%	21,1%	0,1%

Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar personbil	2021			
System	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
1. Stomme	1,15%	1,14%	0,01%	0,00%
2. Hjulsystem	8,46%	7,33%	0,10%	1,04%
3. Drivsystem	3,47%	1,64%	0,00%	1,83%
4. Bromssystem	13,81%	12,12%	0,04%	1,66%
5. Styrsystem	2,01%	2,00%	0,00%	0,00%
6. Karosseri	2,78%	1,49%	0,00%	1,09%
7. Kommunikation	25,79%	4,11%	0,00%	21,68%
8. Instrumentering	0,04%	0,03%	0,00%	0,01%
9. Övrigt	2,61%	1,93%	0,00%	0,67%
30. Miljökontroll	3,27%	3,27%	0,00%	0,00%

Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar personbil	2021			
	Komponent	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud
2.2.1 Fjädring	1,55%	1,48%	0,07%	0,00%
4.4.1 Bromsledning	2,35%	2,32%	0,03%	0,00%
4.2.4 Färdbroms Hjulbroms	4,93%	3,31%	0,01%	1,61%
2.3.3 Länkarm	0,62%	0,61%	0,01%	0,00%
2.3.4 Spindel	2,38%	2,38%	0,00%	0,00%
2.1.1 Däck	1,57%	0,92%	0,00%	0,65%
2.1.3 Hjullager	1,06%	0,93%	0,00%	0,12%
5.2.2 Styrled	1,77%	1,76%	0,00%	0,00%
3.1.3 Avgassystem	1,79%	1,13%	0,00%	0,66%
2.3.1 Axel	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%
1.1.2 Balkprofil	0,42%	0,42%	0,00%	0,00%
3.1.1 Motor	0,64%	0,01%	0,00%	0,63%
4.7.1 Parkeringsbroms Bromsfunktion	4,15%	4,15%	0,00%	0,00%
7.1.3 Huvudstrålkastare för hel- och halvljus	8,21%	2,30%	0,00%	5,91%
9.1.1 Kulkoppling	1,73%	1,73%	0,00%	0,00%
4.2.1 Färdbroms bromskraftfördelning	1,69%	1,69%	0,00%	0,00%
30.1.9 Omborrdiagnossystem(odb)	1,45%	1,45%	0,00%	0,00%
30.2.2 Avgaser Förhöjd Tomgång	0,98%	0,98%	0,00%	0,00%
7.1.4 Dimstrålkastare	1,00%	0,82%	0,00%	0,18%
6.2.3 Utrustning Invändig	0,61%	0,61%	0,00%	0,00%
30.2.1 Tomgång	0,57%	0,57%	0,00%	0,00%
7.1.1 Rengörare	2,05%	0,45%	0,00%	1,60%
6.2.1 Bilbälte	0,43%	0,40%	0,00%	0,00%
7.3.2 Stopplykta	1,93%	0,25%	0,00%	1,68%
6.1.5 Ruta	1,03%	0,11%	0,00%	0,92%
7.2.1 Positionslykta	5,75%	0,13%	0,00%	5,62%
7.3.1 Körriktningsvisare	2,65%	0,11%	0,00%	2,55%
7.2.4 Reflex	0,40%	0,03%	0,00%	0,36%
3.1.4 El-System	0,54%	0,03%	0,00%	0,50%
7.2.3 Skyltlykta	2,00%	0,01%	0,00%	1,99%
7.3.4 Varningstriangel	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%