

Kontrollbesiktning Buss T över 3500 kg	2023				2022			
Viktgrupp	Andel underkända totalt	Andel Underkända utan krav på efterkontroll	Andel underkända med krav på efterkontroll	Andel körförbud	Andel underkända totalt	Andel Underkända utan krav på efterkontroll	Andel underkända med krav på efterkontroll	Andel körförbud
3501 - 10000 kg	49,9 %	10,2 %	39,8 %	0,0%	46,4%	10,9%	35,4%	0,0%
From 10 001 kg	41,6 %	10,3 %	31,3 %	0,0%	36,7%	10,5%	26,2%	0,0%
<b>Totalt</b>	<b>43,1 %</b>	10,2 %	32,9 %	0,0 %	<b>38,5 %</b>	10,6 %	27,9 %	0,0 %

Kontrollbesiktning Buss T över 3500 kg	2023				2022			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar								
1. Stomme	1,2%	1,2%	0,0%	0,0%	1,1%	1,1%	0,0%	0,0%
2. Hjulsystem	9,3%	7,7%	0,0%	1,5%	7,2%	6,2%	0,0%	1,0%
3. Drivsystem	1,1%	0,6%	0,0%	0,5%	0,8%	0,4%	0,0%	0,4%
4. Bromssystem	19,7%	19,4%	0,0%	0,2%	16,5%	16,4%	0,0%	0,1%
5. Styrssystem	4,9%	4,9%	0,0%	0,0%	4,7%	4,7%	0,0%	0,0%
6. Karosseri	10,2%	3,1%	0,0%	7,1%	9,6%	2,9%	0,0%	6,6%
7. Kommunikation	26,3%	6,2%	0,0%	20,0%	23,9%	5,2%	0,0%	18,7%
8. Instrumentering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Övrigt	3,8%	0,8%	0,0%	2,9%	2,7%	0,4%	0,0%	2,1%
30. Miljökontroll	2,2%	2,2%	0,0%	0,0%	2,1%	2,1%	0,0%	0,0%
13. Brandskyddskontroll av buss	19,2%	18,7%	0,0%	0,6%	14,9%	14,4%	0,0%	0,6%

Kontrollbesiktning Buss T 3500 - 10000 kg	2023				2022			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar								
1. Stomme	1,1%	1,1%	0,0%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%
2. Hjulsystem	10,3%	7,8%	0,0%	2,5%	7,7%	6,5%	0,0%	1,2%
3. Drivsystem	1,4%	1,0%	0,0%	0,5%	0,7%	0,6%	0,0%	0,1%
4. Bromssystem	29,4%	28,2%	0,0%	1,2%	27,0%	26,3%	0,0%	0,7%
5. Styrssystem	2,0%	2,0%	0,0%	0,0%	3,2%	3,2%	0,0%	0,0%
6. Karosseri	9,3%	4,2%	0,0%	5,0%	9,4%	4,4%	0,0%	4,9%
7. Kommunikation	24,5%	3,7%	0,0%	20,8%	26,0%	2,7%	0,0%	23,3%
8. Instrumentering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
9. Övrigt	1,8%	0,4%	0,0%	1,3%	0,7%	0,4%	0,0%	0,4%
30. Miljökontroll	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
13. Brandskyddskontroll av buss	26,2%	24,6%	0,0%	1,6%	23,2%	21,9%	0,0%	1,3%

Kontrollbesiktning Buss T över 10000 kg	2023				2022			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar								
1. Stomme	1,2%	1,2%	0,0%	0,0%	1,2%	1,2%	0,0%	0,0%
2. Hjulsystem	9,1%	7,7%	0,1%	1,3%	7,0%	6,1%	0,0%	1,0%
3. Drivsystem	1,0%	0,5%	0,0%	0,5%	0,9%	0,4%	0,0%	0,5%
4. Bromssystem	17,4%	17,4%	0,0%	0,0%	14,3%	14,3%	0,0%	0,0%
5. Styrssystem	5,6%	5,5%	0,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	0,0%
6. Karosseri	10,4%	2,8%	0,0%	7,6%	9,6%	2,6%	0,0%	7,0%
7. Kommunikation	26,8%	6,9%	0,0%	19,9%	23,3%	5,6%	0,0%	17,7%
8. Instrumentering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Övrigt	4,3%	0,9%	0,0%	3,2%	3,1%	0,5%	0,0%	2,4%
30. Miljökontroll	2,7%	2,7%	0,0%	0,0%	2,5%	2,5%	0,0%	0,0%
13. Brandskyddskontroll av buss	17,6%	17,3%	0,0%	0,3%	13,1%	12,7%	0,0%	0,4%

Kontrollbesiktning Buss T över 3500 kg	2023				2022			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar per komponent (De med högst antal anmärkningar)								
7.1.3 Huvudstrålkastare för hel- och halvljus	9,12%	4,03%	0,00%	5,09%	8,25%	3,60%	0,00%	4,64%
13.2.1 Utrustning	8,85%	8,48%	0,00%	0,36%	6,87%	6,49%	0,00%	0,38%
13.1.1 Motor	6,99%	6,97%	0,00%	0,02%	5,24%	5,19%	0,00%	0,04%
7.2.2 Sidomarkering	4,86%	0,11%	0,00%	4,75%	4,28%	0,00%	0,00%	4,28%
5.2.2 Styrled	4,41%	4,41%	0,00%	0,00%	4,26%	4,26%	0,00%	0,00%
6.2.4 Kollektivtrafikutrustning	4,25%	0,16%	0,00%	4,10%	3,99%	0,15%	0,00%	3,84%
4.2.1 Färdbröms bromskraftfördelning	4,05%	4,05%	0,00%	0,00%	3,79%	3,79%	0,00%	0,00%
4.7.1 Parkeringsbroms Bromsfunktion	3,78%	3,78%	0,00%	0,00%	3,39%	3,39%	0,00%	0,00%
7.1.1 Positionslykta	2,33%	0,09%	0,00%	2,24%	2,40%	0,06%	0,00%	2,33%
4.2.4 Färdbröms hjulbroms	3,60%	3,39%	0,00%	0,20%	2,33%	2,20%	0,00%	0,13%
6.1.5 Ruta	2,58%	0,02%	0,00%	2,56%	2,31%	0,04%	0,00%	2,27%
9.3.1 Identitet	2,87%	0,00%	0,00%	2,74%	2,25%	0,00%	0,00%	2,08%
7.3.1 Körriktningsvisare	2,96%	0,20%	0,00%	2,76%	2,14%	0,04%	0,00%	2,10%
30.4.1 Köldmedle kontrollrapport	2,15%	2,15%	0,00%	0,00%	2,04%	2,04%	0,00%	0,00%
6.2.1 Bilbälte	1,83%	1,81%	0,00%	0,00%	1,76%	1,76%	0,00%	0,00%
4.4.1 Bromsledning	2,26%	2,26%	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%	0,00%	0,00%
2.3.3 Länkkarm	2,10%	2,08%	0,02%	0,00%	1,63%	1,63%	0,00%	0,00%
13.1.4 El-system	1,86%	1,72%	0,00%	0,14%	1,63%	1,48%	0,00%	0,15%
7.2.4 Reflex	1,61%	0,05%	0,00%	1,56%	1,61%	0,11%	0,00%	1,51%
4.4.6 Bromssystem uttag	1,74%	1,74%	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%	0,00%	0,00%
2.1.1 Däck	2,06%	0,81%	0,00%	1,24%	1,44%	0,59%	0,00%	0,85%
7.3.2 Stopplykta	1,22%	0,18%	0,00%	1,04%	1,27%	0,19%	0,00%	1,08%
4.6.1 Färdbröms tryckluftsystem	1,09%	1,09%	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%	0,00%	0,00%
2.2.1 Fjädring	1,63%	1,63%	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	0,00%	0,00%
2.1.3 Hjulager	0,95%	0,84%	0,00%	0,11%	1,06%	1,02%	0,00%	0,04%
7.2.3 Skyltlykta	0,81%	0,02%	0,00%	0,79%	1,06%	0,04%	0,00%	1,02%
2.3.5 Spindelapp	1,13%	1,11%	0,02%	0,00%	0,98%	0,98%	0,00%	0,00%
4.5.2 Abs-system	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,87%	0,87%	0,00%	0,00%
7.1.4 Dimstrålkastare	1,27%	1,04%	0,00%	0,23%	0,85%	0,78%	0,00%	0,06%
7.1.1 Rengörare	0,86%	0,52%	0,00%	0,34%	0,64%	0,34%	0,00%	0,30%
6.2.2 Förar/Passagerarplats	0,43%	0,20%	0,00%	0,23%	0,57%	0,19%	0,00%	0,32%
13.1.6 Hydraulsystem	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%	0,00%	0,00%
2.3.4 Spindel	0,70%	0,70%	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	0,00%	0,00%
4.1.1 Färdbröms retardation	0,27%	0,27%	0,00%	0,00%	0,51%	0,49%	0,02%	0,00%
4.4.4 Bromscynder	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,00%	0,00%
7.3.4 Varningstriangel	0,54%	0,00%	0,00%	0,54%	0,49%	0,00%	0,00%	0,49%
13.1.2 Bränslesystem	0,79%	0,75%	0,00%	0,05%	0,47%	0,47%	0,00%	0,00%
6.2.3 Utrustning Invändig	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	0,00%	0,00%
1.1.2 Balkprofil	0,41%	0,41%	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	0,00%	0,00%
7.3.3 Signalanordning	0,25%	0,00%	0,00%	0,25%	0,32%	0,00%	0,00%	0,32%
9.1.1 Kulkoppling	0,68%	0,68%	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	0,00%	0,00%
3.1.3 Avgassystem	0,54%	0,38%	0,00%	0,16%	0,30%	0,21%	0,00%	0,08%
4.2.2 Färdbröms systemfunktion	0,32%	0,32%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%
1.1.1 Ram	0,23%	0,23%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%
4.4.5 Bromsventil	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	0,00%	0,00%
1.1.3 Plåtöta	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%
2.2.3 Stötdämpare	0,38%	0,20%	0,00%	0,18%	0,19%	0,08%	0,00%	0,11%
2.3.1 Axel	0,27%	0,27%	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%
5.1.4 Styrväxel	0,29%	0,27%	0,00%	0,02%	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%
4.7.3 Parkeringsbroms Hjulbroms	0,32%	0,32%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%
6.1.2 Främre Huv	0,20%	0,16%	0,00%	0,05%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%

Kontrollbesiktning Buss T 3500 - 10000 kg	2023				2022			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar per komponent (De med högst antal anmärkningar)								
4.7.1 Parkeringsbroms Bromsfunktion	17,20%	17,20%	0,00%	0,00%	16,65%	16,65%	0,00%	0,00%
13.2.1 Utrustning	15,89%	14,81%	0,00%	1,08%	15,58%	14,86%	0,00%	0,71%
13.1.1 Motor	7,53%	7,53%	0,00%	0,00%	4,76%	4,64%	0,00%	0,12%
7.1.3 Huvudstrålkastare för hel- och halvljus	6,93%	2,03%	0,00%	4,90%	6,42%	1,66%	0,00%	4,76%
4.4.1 Bromsledning	5,26%	5,26%	0,00%	0,00%	4,40%	4,40%	0,00%	0,00%
7.2.2 Sidomarkering	4,42%	0,24%	0,00%	4,18%	3,80%	0,00%	0,00%	3,80%
4.2.4 Färdbröms hjulbroms	3,94%	2,87%	0,00%	1,08%	2,97%	2,26%	0,00%	0,71%
7.3.1 Körriktningsvisare	3,46%	0,00%	0,00%	3,46%	3,69%	0,12%	0,00%	3,57%
2.3.4 Spindel	3,11%	3,11%	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%	0,00%	0,00%
2.1.1 Däck	3,11%	0,72%	0,00%	2,39%	1,78%	0,71%	0,00%	1,07%
6.1.5 Ruta	2,87%	0,00%	0,00%	2,87%	1,78%	0,12%	0,00%	1,66%
7.2.1 Positionslykta	2,15%	0,12%	0,00%	2,03%	1,78%	0,00%	0,00%	1,78%
6.2.4 Kollektivtrafikutrustning	1,91%	0,24%	0,00%	1,67%	3,45%	0,24%	0,00%	3,21%
13.1.4 El-system	1,91%	1,43%	0,03%	0,48%	2,14%	1,66%	0,00%	0,48%
6.2.1 Bilbälte	1,91%	1,79%	0,00%	0,00%	1,78%	1,78%	0,00%	0,00%
5.2.2 Styrled	1,79%	1,79%	0,00%	0,00%	2,85%	2,85%	0,00%	0,00%
2.3.3 Länkkarm	1,79%	1,79%	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%	0,00%	0,00%
7.2.4 Reflex	1,67%	0,00%	0,00%	1,67%	2,85%	0,36%	0,00%	2,50%
7.2.3 Skyltlykta	1,31%	0,12%	0,00%	1,19%	2,14%	0,00%	0,00%	2,14%
7.1.1 Rengörare	1,31%	0,60%	0,00%	0,72%	0,83%	0,24%	0,00%	0,59%
2.1.3 Hjulager	1,19%	1,08%	0,00%	0,12%	1,19%	1,19%	0,00%	0,00%
7.1.4 Dimstrålkastare	1,19%	0,60%	0,03%	0,60%	0,36%	0,12%	0,00%	0,24%
9.3.1 Identitet	1,19%	0,00%	0,00%	1,08%	0,36%	0,00%	0,00%	0,36%
7.3.2 Stopplykta	1,08%	0,00%	0,00%	1,08%	2,14%	0,24%	0,00%	1,90%
3.1.3 Avgassystem	1,08%	0,84%	0,00%	0,24%	0,48%	0,36%	0,00%	0,12%
6.2.3 Utrustning Invändig	0,96%	0,96%	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%	0,00%	0,00%
4.2.1 Färdbröms bromskraftfördelning	0,84%	0,84%	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%	0,00%	0,00%
4.7.3 Parkeringsbroms Hjulbroms	0,84%	0,84%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%
6.1.2 Främre Huv	0,72%	0,48%	0,00%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%
4.5.2 Abs-system	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	0,00%	0,00%
13.1.2 Bränslesystem	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%
7.3.4 Varningstriangel	0,48%	0,00%	0,00%	0,48%	0,83%	0,00%	0,00%	0,83%
2.3.1 Axel	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%
1.1.2 Balkprofil	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%
2.2.1 Fjädring	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%
6.1.1 Dörr	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%
4.7.2 Parkeringsbroms Transmission	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.3.3 Signalanordning	0,24%	0,00%	0,00%	0,24%	0,59%	0,00%	0,00%	0,59%
6.1.3 Kaross	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%
5.1.4 Styrväxel	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%
1.1.1 Ram	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%
1.2.5 Infästning Karosseri	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
6.1.4 Stänkskydd	0,24%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1.1 Kulkoppling	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1.6 Släpvagnskontakt	0,24%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Kontrollbesiktning Buss T över 10000 kg	2023				2022			
	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll	Totalt	2 Underkänd Med Efterkontroll	3 Körförbud	X Underkänd Utan Efterkontroll
Antal anmärkningar per bedömning / antal kontrollbesiktningar per komponent (De med högst antal anmärkningar)								
7.1.3 Huvudstrålkastare för hel- och halvvis	9,65%	4,50%	0,00%	5,15%	8,64%	4,01%	0,00%	4,63%
13.2.1 Utrustning	7,19%	6,99%	0,00%	0,20%	4,94%	4,63%	0,00%	0,31%
13.1.1 Motor	6,88%	6,85%	0,00%	0,03%	5,30%	5,28%	0,00%	0,03%
5.2.2 Styrled	5,03%	5,03%	0,00%	0,00%	4,58%	4,58%	0,00%	0,00%
7.2.2 Sidomarkering	4,98%	0,08%	0,00%	4,90%	4,37%	0,00%	0,00%	4,37%
4.2.1 FärdbrOMS bromskraftfördelning	4,81%	4,81%	0,00%	0,00%	4,22%	4,22%	0,00%	0,00%
6.2.4 Kollektivtrafikutrustning	4,81%	0,14%	0,00%	4,67%	4,11%	0,13%	0,00%	3,98%
4.2.4 FärdbrOMS hjulbrOMS	3,52%	3,52%	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%	0,00%	0,00%
9.3.1 Identitet	3,27%	0,00%	0,00%	3,13%	2,64%	0,00%	0,00%	2,43%
7.3.1 Körriktningsvisare	2,85%	0,25%	0,00%	2,60%	1,81%	0,03%	0,00%	1,78%
30.4.1 Köldmedie kontrollrapport	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%	0,00%	0,00%
6.1.5 Ruta	2,52%	0,03%	0,00%	2,49%	2,43%	0,03%	0,00%	2,41%
7.2.1 Positionssykta	2,38%	0,08%	0,00%	2,29%	2,53%	0,08%	0,00%	2,46%
2.3.3 Länkkarm	2,18%	2,15%	0,03%	0,00%	1,81%	1,81%	0,00%	0,00%
4.4.6 Bromssystem uttag	2,13%	2,13%	0,00%	0,00%	1,86%	1,86%	0,00%	0,00%
2.2.1 Fjädring	1,93%	1,93%	0,00%	0,00%	1,24%	1,24%	0,00%	0,00%
13.1.4 El-system	1,85%	1,79%	0,00%	0,06%	1,53%	1,45%	0,00%	0,08%
6.2.1 Bilbälte	1,82%	1,82%	0,00%	0,00%	1,76%	1,76%	0,00%	0,00%
2.1.1 Däck	1,82%	0,84%	0,00%	0,98%	1,35%	0,54%	0,00%	0,80%
7.2.4 Reflex	1,59%	0,06%	0,00%	1,54%	1,35%	0,05%	0,00%	1,29%
4.4.1 Bromsledning	1,57%	1,57%	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	0,00%	0,00%
2.3.5 Spindelstapp	1,40%	1,37%	0,03%	0,00%	1,19%	1,19%	0,00%	0,00%
4.6.1 FärdbrOMS tryckluftsystem	1,34%	1,34%	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%	0,00%	0,00%
7.1.4 Dimstrålkastare	1,29%	1,15%	0,00%	0,14%	0,91%	0,88%	0,00%	0,03%
7.3.2 Stopplykta	1,26%	0,22%	0,00%	1,03%	1,09%	0,18%	0,00%	0,91%
4.5.2 Abs-system	1,09%	1,09%	0,00%	0,00%	0,91%	0,91%	0,00%	0,00%
2.1.3 Hjulager	0,90%	0,78%	0,00%	0,11%	1,01%	0,96%	0,00%	0,05%
13.1.2 Bränslesystem	0,84%	0,78%	0,00%	0,06%	0,49%	0,49%	0,00%	0,00%
9.1.1 Kulkoppling	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00%	0,00%
7.1.1 Rengörare	0,76%	0,50%	0,00%	0,25%	0,59%	0,36%	0,00%	0,23%
7.2.3 Skyltlykta	0,70%	0,00%	0,00%	0,70%	0,80%	0,05%	0,00%	0,75%
13.1.6 Hydraulsystem	0,70%	0,70%	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	0,00%	0,00%
4.7.1 ParkeringsbrOMS Bromsfunktion	0,64%	0,64%	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%
4.4.4 Bromscylinder	0,62%	0,62%	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%
4.4.5 Bromsventil	0,59%	0,59%	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00%	0,00%
7.3.4 Varningstriangel	0,56%	0,00%	0,00%	0,56%	0,41%	0,00%	0,00%	0,41%
6.2.2 Förar/Passagerarplats	0,50%	0,22%	0,00%	0,28%	0,65%	0,21%	0,00%	0,39%
2.2.3 Stötdämpare	0,45%	0,22%	0,00%	0,22%	0,18%	0,08%	0,00%	0,10%
3.1.3 Avgassystem	0,42%	0,28%	0,00%	0,14%	0,26%	0,18%	0,00%	0,08%
1.1.2 Balkprofil	0,39%	0,39%	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%
4.2.2 FärdbrOMS systemfunktion	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%
4.1.1 FärdbrOMS retardation	0,34%	0,34%	0,00%	0,00%	0,62%	0,59%	0,03%	0,00%
6.2.3 Utrustning invändig	0,34%	0,34%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%
5.1.4 Styrväxel	0,31%	0,28%	0,00%	0,03%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%
1.1.3 Plåtöta	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%
7.3.3 Signalanordning	0,25%	0,00%	0,00%	0,25%	0,26%	0,00%	0,00%	0,26%
1.1.1 Ram	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	0,00%	0,00%
2.3.1 Axle	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%
7.1.2 Backspegel	0,22%	0,00%	0,00%	0,22%	0,13%	0,00%	0,00%	0,13%
80.1.7 Avbruten besiktning bränsletank (gasf)	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.2 Bränslesystem	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%
4.7.3 ParkeringsbrOMS HjulbrOMS	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%